

## بني بار اس دبليو 45 سريع التمدد مانع تسرب المياه بالوصلات الخرسانية و الفواصل الانشائية

### طريقة الاستعمال

كيف تطبقبني بار اس دبليو 45 سريع التمدد على الوصلات الانشائية في الموقع.

-1. ضعبني بار برايمير بواسطة الفرشاة كحد أدنى سميكة 0.1مم و 25مم عرض على السطح المطلوب لتركيببني بار حسب الطول ثم اتركه يجف من حرارة أقل فإن الجفاف يكون أكثر .

-2. أضغط علىبني بار براحة اليد او بأداء ضغط حديثة ، أستقر في ضغطبني بار اس دبليو 45 في مكان الذي استقبل طلاء البرايمير . تأكد بأن المنتج قد التحم جيداً مع المنطقة المراد التكريب بها

-3. عندما تدعى الحاجة لوضع نهاياتبني بار متنقبالة ومتلاصقة والأفضل هو قطع النهايات بزاوية 45 درجة ثم الصق النهايات معاً جيداً ، لا يتم تركيب النهايات فوق بعضها البعض

-4. أززع التثبيط الاصلق من فوق البني بار بعد الصاقه

-5. اتبع الخطوات المعيارية لتنفيذ الخرسانة من هنا فصاعداً  
**التحبئة :**

-6. نوع أ : تم تعبئته 30 متر طولي / كرتون (6 لفات بمقاييس 19مم × 25مم × 5مم طولي )

-7. نوع ب : تم تعبئته 24 متر طولي / كرتون (6 لفات بمقاييس 9مم × 25مم × 4مم طولي )

### مدة التخزين

عندما تخزن في مكان جاف و مغلق عند درجة كحد أدنى 7 مئوية بدون فتح الكرتون او الأضرار بها فإن المدة الزمنية لتخزين غير مدددة

**حماية كاملة للخرسانة**

### الوصف

بني بار اس دبليو 45 سريع التمدد مركب مانع للتسرب فريد ومصمم لتمدد بسرعة عندما يتعرض للرطوبة وبذالك يكون مانع تسرب ذاتي الأغلاق لتطبيقات الفواصل الانشائية.

### التطبيق

أساسات المباني - البلاطات الخرسانية -  
الحوائط السانددة و خزانات مياه الشرب و لكل  
الفواصل الانشائية الغير متحركة

### الخواص الفزيائية

**اللون: أسود**

الكتافة النوعية حسب المواصفات الأمريكية : (ASTM D71)

**1.55 ± 0.05**

المواد المتطايرة حسب المواصفات الأمريكية : (ASTM D6)

**٪ 1 كحد أقصى**

النفاذية (150) جرام عند درجة حرارة 25 مئوية (5 ثوانٍ)  
حسب المواصفات الأمريكية (ASTM D217) :

**5±40**

درجة حرارة التطبيق - 23 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية  
درجة حرارة السطح - 34 درجة مئوية إلى 82 درجة مئوية

### المعيار

يطابق متطلبات (EU) 2006/1907  
EU REACH Regulation(ES) (EC)  
مقالة رقم 33 (1) التي تفرض معلومات الاستخدام  
الامن.

# بني بار اس دبليو 45 سريج التمدد

## معلومات عن التعامل الأمثل:

أبعد المادّة عن متناول الأطفال و يرجى الرجوع إلى المعلومات الأمثلة و الإرشادات الخاصة بذلك

### معدل التمدد السريع: (نتائج التعرض لمعياه عذبة)

- ظهور كسور ظاهرة في جوانب العينة 140% ساعه التمدد 24
- انشقاق نهاية العينة بالأجناب و تفتحت الأطراف مثل الوردة 175% ساعه التمدد 48
- ظهور انشقاق أكثر من الأطراف بالعينة 190% ساعه التمدد 72
- تعدد العينة أصبح أكبر جداً مما جعل الاختبار غير عملي 210% ساعه التمدد 120

### معدل التمدد السريع : (نتائج التعرض لمعياه مالحه)

- عند 24 ساعه التمدد لا يوجد علامات ظاهرة على العينة 107%
- عند 48 ساعه التمدد لا يوجد علامات ظاهرة على العينة 112%
- عند 72 ساعه التمدد لا يوجد علامات ظاهرة على العينة 114%
- عند 120 ساعه التمدد لا يوجد علامات ظاهرة على العينة 118%

## اعتبارات خاصه

- يجب استعمال برايمير الخاص بالبني بار للتأكد من الألصاق التام و لمساعدة في منع البني بار 45 من التحرك أثناء عملية صب الخرسانة و يستعمل المسامير لثبيت البني بار 45 في حالة الاسطح العمودية في مكانه المطلوب مع استعمال البرايمير .
- يجب وضع بني بار 45 بحيث يكون على بعد 5سم من النهاية الخارجية للسطح المراد صبة
- عندما يتسعمل حول الانابيب او هيكل مسربيه لمعياه يجب قطع البني بار 45 إلى الطول المطلوب
- في كل الأوضاع فإن بني بار 45 يجب ان يكون ملامس مباشراً مع السطح المراد تركيبة عليه
- يجب ان لا يوضع البني بار 45 مباشراً على الاسطح التي بها مياه او متجمدة او بها ثلوج يجب ازالتها أولاً

## حماية كاملة للخرسانة

لمزيد من المعلومات أرجع إلى المعلومات الخاصة بالسلامة